

目 次

| | |
|--|----|
| 緒 言 | 5 |
| 第1章 地 震 概 要 | 9 |
| § 1. 震央, 震源, 発震時及發震機構 | 9 |
| § 2. 地 形 變 動 | 13 |
| § 3. 震 度 分 布 | 18 |
| § 4. 餘 震 | 27 |
| 第2章 地 質 概 要 | 31 |
| § 5. 地 質 概 要 | 31 |
| § 6. 地質と被害との關係 | 33 |
| 第3章 一 般 被 害 | 36 |
| § 7. 一般被害状況 | 36 |
| 第4章 震央附近の状況 | 45 |
| § 8. 震央附近の状況 | 45 |
| 第5章 調査区域に於ける土木施設 物並にその他構造物の被害 | 48 |
| § 9. 國道 12 號 線 | 48 |
| (1) 道 路 | 48 |
| (2) 橋 梁 | 52 |
| § 10. 指定府縣道福井, 加賀, 吉崎線 | 60 |
| (1) 道 路 | 60 |

| | |
|-------------------|-----|
| (2) 中角橋 | 64 |
| § 11. 指定府県道芦原、三國線 | 73 |
| § 12. 指定府県道勝山、三國線 | 75 |
| (1) 道路 | 75 |
| (2) 長屋橋 | 76 |
| § 13. 府県道腰廻、三國線 | 78 |
| (1) 道路 | 78 |
| (2) 橋梁 | 78 |
| § 14. 九頭龍川 | 81 |
| § 15. 大聖寺川 | 87 |
| (1) 堤防 | 87 |
| (2) 橋梁 | 90 |
| § 16. 五松橋及布施田橋 | 93 |
| (1) 五松橋 | 95 |
| (2) 布施田橋 | 100 |
| § 17. 三國港 | 101 |
| § 18. 鹿屋港 | 103 |
| § 19. 福井市 | 106 |
| (1) 板垣橋 | 106 |
| (2) 水道施設 | 109 |
| (3) 戦災ビルディング | 112 |
| (4) 煙突 | 113 |
| § 20. 大聖寺町 | 116 |
| (1) 家屋倒壊状況 | 116 |
| (2) 橋梁 | 118 |

| | |
|---------------|-----|
| (3) 大聖寺精練工場施設 | 121 |
| § 21. 瀬越村及三木村 | 123 |
| (1) 瀬越村 | 123 |
| (2) 三木村 | 125 |
| § 22. 片山津町 | 126 |
| § 23. 被害橋梁資料 | 127 |
| § 24. 復舊予算 | 129 |
| 第6章 被害に對する所見 | 133 |
| § 25. 被害の種類 | 133 |
| (1) 道路 | 133 |
| (2) 橋梁 | 134 |
| (3) 堤防 | 136 |
| (4) コンクリート構造物 | 136 |
| (5) 港湾 | 137 |
| (6) 上水道 | 137 |
| § 26. 所見 | 137 |
| (1) 道路 | 140 |
| (2) 橋梁 | 141 |
| (3) 堤防 | 149 |
| (4) コンクリート構造物 | 159 |
| § 27. 耐震構造と震度 | 160 |
| 結語 | 163 |
| 附表 | 165 |
| 附圖 | |