

平成 16 年 7 月福井豪雨への対応

福井工業高等専門学校 吉田雅穂

平成 16 年 7 月 18 日に発生した福井豪雨に対し、地震防災研究室では主に土砂災害と橋梁被害に関する現地調査を実施し、また、防災ボランティアとして被災地の復旧活動に協力しました。今回の災害は、外力は異なりますが地震による災害との類似点が非常に多く、今後の都市防災に役立つ教訓を一つでも多く見い出していきたいと考えています。なお、その他の調査結果については本研究室のウェブページ*で紹介していますので是非ご覧下さい。最後に、被災者の方々に心よりお見舞い申し上げるとともに一日も早い復興を祈念致します。



国道 158 号線の斜面崩壊 (福井市前波町)



JR 越美北線第三足羽川橋梁の落橋 (美山町高田)



土石流による住宅被害 (美山町蔵作)



土石流による自動車被害 (美山町蔵作)



河原橋の橋桁と護岸の流出 (美山町西河原)



独居老人宅の泥除去ボランティア (今立町粟田部)

*<http://toshichan.be.fukui-nct.ac.jp/yoshida/rainfall/index.htm>